

# ZADATAK 1.

SRÄUNATI I NACRTATI DIJAGRAM VERTIKALNIH POMERANJA  
ČVOROVA 0-6 ZANEMARUJUĆI UTICAJ NIT SILA NA  
VELIČINU POMERANJA  $EI = \text{const}$

